


1

SUSTRATO




Elegir el material en donde irá tu trabajo.

Puedes consultar por otro material y formato que traigas tú.

2

DIBUJO


Ya elegido el formato y material dibuja dentro del formato tu trabajo en algún programa vectorial (Autocad, Illustrator, Rhino, Corel, etc).



3

Revisa que no tenga doble línea y que este lo más limpio posible

TRAZO




En CNC es necesario definir por donde pasara la fresa, define con color si la fresa pasa a la derecha , izquierda o centro del vector. La herramienta mas utilizada es una fresa de 6 mm.

RELIEVE


4

Si quieres un área en bajo relieve o devaste definirla con un color y profundidad.



5

MARGEN




Dejar siempre un margen virtual de 2 cm para evitar que queden piezas fuera o muy justas en el formato elegido.

6

FORMATO

No sirven imagenes o fotos, los archivos tienen que estar vectorizados.



7

ENVÍANOS TU ARCHIVO!